

## Putzträger- und WDVS-Platten

### Gutex Thermowall-gf

rundum Nut und Feder,  $(W/mK) = 0,045$ ,  $(kg/m^3) = 185$

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	40	60
1300	600	ZL	ZL
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		108 / 84,24	72 / 56,16

### Gutex Thermowall

rundum Nut und Feder,  $(W/mK) = 0,042$ ,  $(kg/m^3) = 160$

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	80
1300	600	ZL
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		56 / 43,68

### Steico protect dry

rundum Nut und Feder

Typ H:  $(W/mK) = 0,045$ ,  $(kg/m^3) = 180$

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	60	
1325	600	M	M
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		38 / 30,21	

Typ M:  $(W/mK) = 0,042$ ,  $(kg/m^3) = 140$

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	60	80
1325	600	ZL	M
Anzahl Platten/Pal./m <sup>2</sup>		38 / 30,21	28 / 22,26

M = ab Lager Meckenheim

ZL = Zentral-Lager mit 3-4 Tagen Lieferzeit